



Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER mortero - 3 kW - Vista general



Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 1 | 4023001800 | Disco fijación para protección PVC galvanizado |
| 2 | 4920001010 | Protección PVC FLEX trasp. 545X450X1 MOSQUITO |
| 3 | 7017506100 | Rejilla apertura de sacos SPRINTER |
| 4 | 701202120A | 4 |
| 5 | 3F00301109 | Rueda inflable 13 X 5.00 |
| 7 | 7013025000 | Pierna DX chasis MOSQUITO galvanizado |
| 8 | 3T01505001 | Tornillo sujecion kit aire inox M8 x 15 |
| 9 | 402300460A | 9 |
| 10 | 400210230A | Flanja para cámara de mezcla para PLUS vers. 2020 |
| 11 | 4002103000 | Cámara de mezcla de poliuretano para PLUS y SPRINTER vers. 2020 |
| 12 | 3A00100302 | Acople Geka rosca externa 1/2" |

Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER mortero - 3 kW - Grupo de mezcla




Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 1 | 3D00200401 | Motor 3 kW para SPRINTER y REMIX |
| 2 | 3D00310101 | Reductor para LIGHT, PLUS MONO, SPRINTER y CD 25 |
| 3 | 701800600 | 3 |
| 4 | 3T01200101 | Pin Ø 4,5 |
| 5 | 701202120A | 5 |
| 6 | 3A00100302 | Acople Geka rosca externa 1/2" |
| 7 | 3A00100401 | Tapa Geka |
| 8 | 7009009000 | Rotor MIXER 32 |
| 9 | 8023003000 | Barra de acoplamiento M16 L = 350 F 55/55 + tornillos |
| 10 | 3F00510500 | Stator estándar MIXER 32 |
| 11 | 8012006000 | Portastator para SPRINTER y LIGHT |
| 12 | 4002103000 | Cámara de mezcla de poliuretano para PLUS y SPRINTER vers. 2020 |



| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 13 | 400210230A | Flanja para cámara de mezcla para PLUS vers. 2020 |
| 14 | 7003020000 | Mezclador SPRINTER con asta zincada |
| 15 | 700600650S | Acople motor PLUS MONO, SPRINTER y REMIX - a=25 - Ø20 |
| 16 | 3T01000400 | Anillo roscado 262 cierre de palanca galvanizado |
| 17 | 4906511000 | Disco plegado protección clavija 76X83 galv. |
| 18 | 701100300G | Flanja motor cámara de mezcla para PLUS y SPRINTER |
| 19 | 3G01000151 | Junta EPDM negro 20X15 |

Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER mortero - 3 kW - Grupo de agua




Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 1 | 8002008004 | Tubo rador SPG Ø 18X28 L=700 con racor |
| 2 | 3D00703001 | Bomba de agua para PLUS MONO y SPRINTER |
| 3 | 3G00524105 | Reducción galvanizada FIG.241 1X1/2 |
| 4 | 3G00402103 | Presostato agua |
| 5 | 3G50301201 | Racor 3 piezas M-M OR 1/2-1/2 FIG.7 |
| 6 | 3G50300101 | Reducción acero 1/4X1/8 |
| 7 | 3G00100141 | Manómetro axial 0 - 10 bar |
| 8 | 3G00522302 | Distribuidor en T galvanizado FIG.223 1/2 |
| 9 | 3G00528002 | Entrerrosca galvanizado FIG.280 1/2 |
| 10 | 3A00100302 | Acople Geka rosca externa 1/2" |
| 11 | 3G01200502 | Grifo de bola MF 1/2 palanca negra |
| 12 | 3G00513002 | Racor en T HHH galv. FIG.130 1/2 |



| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|--|
| 13 | 3G00904100 | Reductor de presión de 1/2 |
| 14 | 3G00301300 | Electrovalvula NC 1/2 |
| 15 | 3G00528002 | Entrerrosca galvanizado FIG.280 1/2 |
| 16 | 3G01300201 | Válvula de aguja MIXER 35 1/2 grifo syr |
| 17 | 3G00513002 | Racor en T HHH galv. FIG.130 1/2 |
| 18 | 3G00553006 | Tornillo de extensión galvanizado 1/2 X 60 |
| 19 | 3G00509002 | Codo 90° galvanizado HH FIG.90 1/2" |
| 20 | 3G01700300 | Acople 3 cuartos macho/hembra (11) |
| 21 | 3G01600101 | Abrazadera 1" |
| 22 | 3G01100102 | Caudalímetro digital |
| 23 | 3G50300704 | Entrerrosca reducido acero 3/4X1/2 |
| 24 | 3G00509002 | Codo 90° galvanizado HH FIG.90 1/2" |
| 25 | 3G01200301 | Grifo de bola MF1/2" hexagonal |
| 26 | 3G00509204 | Codo 90° galvanizado MH FIG.92 1" |
| 27 | 3A00100304 | Acople Geka rosca externa 1" |
| 28 | 3G50300500 | Codo acero MH 1/4" |
| 29 | 3G50300100 | Reducción acero 1/2X1/4 |

Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER mortero - 3 kW - Grupo de aire




Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---|
| 1 | 3B02620000 | Filtro portacartucho |
| 2 | 3B02500000 | Compresor 2 cabezas monofásico 230V |
| 3 | 3T00200106 | Antivibrante goma MH M6X18 25X20 |
| 4 | 3T01505001 | Tornillo sujecion kit aire inox M8 x 15 |
| 5 | 4023000601 | Soporte de montaje del compresor MOSQUITO TOP galv. |
| 6 | 3F00700820 | Manguera EPDM 13X19 L=1100+1 Geka |
| 7 | 3G50300202 | Conector de manguera 3/8"X14" |
| 8 | 3A00100302 | Acople Geka rosca externa 1/2" |
| 9 | 3G00513002 | Racor en T HHH galv. FIG.130 1/2 |
| 10 | 3G01200102 | Grifo MINIBALL M/F 1/4" |
| 11 | 3G50200100 | Conexión legris recta 6X1/4 3175 |
| 12 | 3G50300700 | Entrerrosca reducido acero 1/2X3/8 |



| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---------------------------------------|
| 13 | 3G01300401 | Válvula RITEGNO EUROPA 3/8" |
| 14 | 3G01300304 | Válvula seguridad 1/4" ajustada 3 BAR |
| 15 | 3A00100201 | Acople Geka rosca interna 3/8" |
| 16 | 3G50300503 | Codo de acero MF 3/8" |
| 17 | 3G50300800 | Racor en T MFF acero 3/8 |
| 18 | 3G50300110 | Reducción acero 3/8"-1/4" |

Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER mortero - 3 kW - Tablero electrónico



Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 3C04200208 | Prensaestopa PG21 |
| 2 | 3C02800400 | Funda 16 polos 2 palancas |
| 3 | 3C03000103 | Clavija saliente 2 polos + tierra 16A |
| 4 | 3C00110464 | 4 |
| 5 | 3C01801000 | Conmutador 1-0 T115 F-A |
| 6 | 8055000100 | Led / puertaled D.10 MM |
| 7 | 3C02100100 | Protección de goma para interruptor |
| 8 | 3C01800200 | Conmutador (1)-0-(1) FASTON T115 G-A |
| 9 | 3C00300101 | Potenciómetro lineal simple 5K |
| 10 | 3C04200201 | Prensaestopa PG.9 |
| 11 | 3C04200201 | Prensaestopa PG.9 |
| 12 | 3G50200201 | Conexión legris de codo 6x1/8 M |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|--------------|--|
| 13 | 3C04200205 | 13 |
| 14 | 3C04200206 | 14 |
| 15 | 3C00700110 | 15 |
| 16 | 3C00700117 | Contactador 4 KW 24V AC SIEMENS |
| 17 | 3C01030108 | Magnetotérmico ABB-MS325 20A |
| 18 | 3C00110163 | 18 |
| 19 | - 3C05100170 | 19 |
| 20 | 3C02601001 | Toma empotrable SCHUKO PALAZZOLI |
| 21 | 3C02800500 | Base angulo CK03IA |
| 22 | 3C04200206 | 22 |
| 23 | 3C03900008 | Cable eléctrico CVVF 18BR 7x2.5 |
| 24 | 3C02800100 | Cubierta móvil horizontal 16 polos CHO16 |
| 25 | 3C02700600 | Inserto hembra 4/2 polos 80A |
| 26 | 3C03202500 | Programador Black box para SPRINTER |
| 27 | 3C00500101 | Transformador 40VA P.230 SEC.16/24V |
| 28 | 3C01800402 | Conmutador de leva T315N-A ON-ON |
| 29 | 3C01800500 | Conmutador 1-0 T115 A-A |
| 30 | 3C01800100 | Conmutador 1-0-1 T115 E-A |
| 31 | 3C02700200 | Inserto hembra 4 polos + tierra 10A |
| 32 | 3C03100400 | Inserto macho 4/2 polos 80A |
| 33 | 3C01300207 | Maniobra para ABB rojo / amarillo IP64 MS1 |