


Máquina de mezclado continuo MIXER SPRINTER S.A.T.E. - Tablero electrónico (hasta 12/2020)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C04200208	Prensaestopa PG21
2	3C02800400	Funda 16 polos 2 palancas
3	3C03000103	Clavija saliente 2 polos + tierra 16A
4	3C00110464	4
5	3C01801000	Conmutador 1-0 T115 F-A
6	8055000100	Led / puertaled D.10 MM
7	3C02100100	Protección de goma para interruptor
8	3C01800200	Conmutador (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
9	3C00300101	Potenciómetro lineal simple 5K
10	3C04200201	Prensaestopa PG.9
11	3C04200201	Prensaestopa PG.9
12	3G50200201	Conexión legris de codo 6x1/8 M

Pos.	Référence	Désignation
13	3C04200205	13
14	3C04200206	14
15	3C00700110	15
16	3C00700117	Contactador 4 KW 24V AC SIEMENS
17	3C01030108	Magnetotérmico ABB-MS325 20A
18	3C00110163	18
19	3C05100107	Inversor mono 230V 2,2Kw MOSQUITO/PLUS
20	3C02601001	Toma empotrable SCHUKO PALAZZOLI
21	3C02800500	Base angulo CK03IA
22	3C04200206	22
23	3C03900008	Cable eléctrico CVVF 18BR 7x2.5
24	3C02800100	Cubierta móvil horizontal 16 polos CHO16
25	3C02700600	Inserto hembra 4/2 polos 80A
26	3C03202500	Programador Black box para SPRINTER
27	3C00500101	Transformador 40VA P.230 SEC.16/24V
28	3C01800402	Conmutador de leva T315N-A ON-ON
29	3C01800500	Conmutador 1-0 T115 A-A
30	3C01800100	Conmutador 1-0-1 T115 E-A
31	3C02700200	Inserto hembra 4 polos + tierra 10A
32	3C03100400	Inserto macho 4/2 polos 80A
33	3C01300207	Maniobra para ABB rojo / amarillo IP64 MS1