


Machine à malaxage continu MIXER PLUS MONO plâtre - 2,2 kW - Panneau électrique



Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|--|
| 1 | 3C00110458 | 1 |
| 2 | 3G50400201 | Connexion d'air 90GR M 1/8 |
| 3 | 3C04200200 | Presse-étoupe anti-arrachement PG16 |
| 4 | 3C01800500 | Commutateur 1-0 T115 A-A |
| 5 | 3C01800100 | Commutateur 1-0-1 T115 E-A |
| 6 | 3C01800200 | Commutateur (1)-0-(1) FASTON T115 G-A |
| 7 | 3C02100100 | Protection en caoutchouc pour interrupteur |
| 8 | 3C01800403 | Commutateur 1-0 T215 R-A |
| 9 | 8055000100 | Led / porte led D.10 MM |
| 10 | 3C03201590 | Programmateur Black box pour PLUS MONO |
| 11 | 3C02800500 | Embase coudée CK03IA |
| 12 | 3C03000103 | Prise mâle saillie 2 pôles + terre 16A |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|------------|--|
| 13 | 3C00700106 | Contacteur ABB A8-30-10 4KW 24 VAC |
| 14 | 3C01030108 | Magnétique ABB-MS325 20A |
| 15 | 3C00700106 | Contacteur ABB A8-30-10 4KW 24 VAC |
| 16 | 3C00700106 | Contacteur ABB A8-30-10 4KW 24 VAC |
| 17 | 3C00500502 | Transformateur AMPEROM.25A R=1:200 |
| 18 | 3C01300207 | Manoeuvre x ABB rouge / jaune IP64 MS1 |
| 19 | 3C00110100 | 19 |
| 20 | 3C05100107 | Onduleur mono 230V 2,2Kw MOSQUITO/PLUS |
| 21 | 3C01800100 | Commutateur 1-0-1 T115 E-A |
| 22 | 3C02100100 | Protection en caoutchouc pour interrupteur |
| 23 | 3C04200201 | Presse-étoupe anti-arrachement PG.9 |
| 24 | 3C04200211 | Presse-étoupe anti-arrachement PG11 |
| 25 | 3C00500101 | Transformateur 40VA P.230 SEC.16/24V |
| 26 | 3C01800200 | Commutateur (1)-0-(1) FASTON T115 G-A |
| 28 | 3C02700200 | Insert femelle 4 pôles + terre 10A |