


## Máquina de mezclado continuo MIXER PLUS TOP - Cuadro eléctrico



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C01300207	Maniobra para ABB rojo / amarillo IP64 MS1
2	3C00110154	2
3	3C00700107	Contactador ABB A8-30-01 4KW
4	3C00700307	Contactador ABB A16-30-01 7,5KW
5	3C03201510	Programador Black box para PLUS TOP
6	3C05050500	Portafusible unipolar 10,3X38
7	3C01030108	Magnetotérmico ABB-MS325 20A
8	3C00500402	Transformador 70/80VA 400/42/24/15
9	3C03000305	Clavija saliente 3 polos + neutro + tierra 32A
10	3C02600203	Toma empotrable 3P+T 16A GW 62231
11	3C00110454	11
12	3G50200201	Conexión legris de codo 6x1/8 M
13	3G50200103	Conexión legris 6X1/8 H 3114



Pos.	Référence	Désignation
14	3C01800500	Conmutador 1-0 T115 A-A
15	3C01800800	Conmutador 1-0-1 T215 T-A
16	3C01800100	Conmutador 1-0-1 T115 E-A
17	3C01800200	Conmutador (1)-0-(1) FASTON T115 G-A
18	3C02100100	Protección de goma para interruptor
19	8055000100	Led / puertaled D.10 MM
20	3C02800502	Base empotrable 16 polos 2 niveles CHI 16
21	3C02700700	Inserto hembra 10 polos 16A 400V CNF 10